

Tuning- & Ersatzteile > Teile nach Fahrzeugauswahl > Gilera > GSM, Zulú, H@k > Ersatzteile

Reparatursatz Kurbelwelle / Gilera Eaglet, GSM...



Model: 050013

Hersteller:

Beim Einbau einer neuen Kurbelwelle sollten immer Lager und Simmeringe getauscht werden!

Unsere Reparatursätze beinhalten qualitativ hochwertige Lager namhafter Hersteller (z.B. FAG, SKF...) sowie den Satz passender Wellendichtringe.

Der Kit beinhaltet folgende Teile:

2 Stück Lager 6203/C4

1 Stück Wellendichtring 17 - 30 - 7

1 Stück Wellendichtring 25 - 35 - 6/6.5

Passend für folgende Fahrzeuge:

Gilera: Eaglet 50, GSM bis 2000 (Typ VTBC08)

Preis: 19,00€ inkl. MwSt.

Dieses Produkt haben wir am Freitag, 04. Februar 2005 in unseren Katalog aufgenommen.

Online aktuell unter: http://wms-online.de/product_info.php/products_id/3163